

【調査結果一覧】

第一次スクリーニング										第二次スクリーニング計画													
盛土造成地の位置		盛土造成地の規模			大規模盛土造成地の抽出					盛土および擁壁の形状と構造が標準的な形状	宅地地盤・擁壁・のり面の変状	地下水	不安定な土層	造成年代	変動確率	保全対象(宅地等)		保全施設(公共施設)		災害履歴	評価対象外とする理由	優先度評価(※1)	
所在地	面積(m ²)	原地盤面の勾配(°)		高さ(m)	谷埋め型	腹付け型		現地での確認								大規模盛土造成地の種類	盛土内	盛土のり尻下方範囲(最大100m)	盛土内				盛土のり尻下方範囲(最大100m)
		α	β		面積3000m ² 以上	原地盤面の勾配20°以上かつ高さ5m以上	必要性	結果															
1	大字堤	71359	-	-	-	○	-	×	-	谷埋め型	該当 (のり面勾配 0.8:2.0)	無	無	不明	昭和59年 (1984年)	小	企業	無	無	無	-	-	C-R2
23	大字花園	16870	-	-	-	○	-	×	-	谷埋め型	非該当 (のり面勾配 1:1.4)	有 (のり面のガリ浸食)	有	不明	昭和50年～平成12年 (1975年～2000年)	大	無	無	無	無	-	-	A-R1
24	大字花園	8361	-	-	-	○	-	×	-	谷埋め型	非該当 (のり面勾配 1:1.7)	無	可能性あり	不明	昭和50年～平成12年 (1975年～2000年)	大	無	住宅	無	無	-	-	A-R2
25-1	大字仁公儀	-	-	23	20	-	○	×	-	腹付け型	該当 (のり面勾配 1.0:2.0)	無	無	不明	昭和59年 (1984年)	小	住宅	住宅	無	無	-	大規模盛土造成地の要件を満たさないため	-
25-2											該当 (のり面勾配 1.0:2.0)	無	無	不明	昭和59年 (1984年)	小	住宅	住宅	無	無	-	大規模盛土造成地の要件を満たさないため	-
26	大字仁公儀	20117	-	-	-	○	-	×	-	谷埋め型	該当 (のり面勾配 1.0:1.8)	無	無	不明	昭和59年 (1984年)	大	住宅	住宅	無	無	-	-	B-R2
27	大字関口	12063	-	-	-	○	-	×	-	谷埋め型	該当 (のり面勾配 1.0:2.0)	無	無	不明	平成2年 (1990年)	小	無	住宅	無	無	-	-	C-R1
28	大字関口	8266	-	-	-	○	-	×	-	谷埋め型	該当 (のり面勾配 1.0:2.0)	無	可能性あり	不明	平成2年 (1990年)	小	無	住宅	無	無	-	-	B-R1
29	大字棚倉	115967	-	-	-	○	-	×	-	谷埋め型	非該当 (のり面勾配 1.0:2.0、小段なし)	無	無	不明	昭和50年～平成12年 (1975年～2000年)	小	企業	無	無	無	-	-	A-R3

※1 優先度評価

ランクA (優先度高)

ランクB (優先度中)

ランクC (優先度低) 経過観察